

鄯善县热则建筑有限责任公司
吐鲁番鄯善县吐峪沟乡火焰山村北建筑用砂矿土地复垦验收意见表
 项目名称：吐鲁番鄯善县吐峪沟乡火焰山村北建筑用砂矿土地复垦

验收 评价 及 验收 结论	依据鄯善县热则建筑有限责任公司向鄯善县自然资源局提交的矿山地质环境恢复工作验收申请和《吐鲁番鄯善县吐峪沟乡火焰山村北建筑用砂矿矿山地质环境治理回复工作报告》，对吐鲁番鄯善县吐峪沟乡火焰山村北建筑用砂矿开采区域和申请土地复垦地范围进行了现场验收。 吐鲁番鄯善县吐峪沟乡火焰山村北建筑用砂矿于 2015 年 2 月取得采矿许可证，采矿许可证号 C6521222015027130137526，有效期为 2015 年 2 月 9 日至 2018 年 2 月 9 日，该采矿许可证到期后即进行了合法注销。 鄯善县热则建筑有限责任公司对吐鲁番鄯善县吐峪沟乡火焰山村北建筑用砂矿开采区域进行了治理、复垦，现场感官良好，周边为裸岩石砾地，植被覆盖度小于 5%，根据规范要求只需平整和边坡治理，根据现场外业验收存在以下问题和建议： 1、采坑西部部分地段边坡相对较陡，建议按复垦规范边坡小于 30 度中的要求进行削坡处理； 2、治理区内多出存在少量生活垃圾，需对遗留的生活垃圾进行处理； 3、因鄯善县热则建筑有限责任公司未提供矿山相关方案，本次验收仅针对复垦区域的施工质量进行验收，待鄯善县热则建筑有限责任公司提供方案后，由鄯善县自然资源局再根据方案中相关要求最终复核验收； 4、如后期在以上区域再进行工程施工活动，应按照后期相应的方案进行复垦和验收。 对以上问题进行整改后，对开采区域和申请土地复垦地范围的土地复垦予以验收通过。 专家组长：齐建辉 验收专家：周建文 2025 年 7 月 27 日
被验收 单位 意见	我公司将严格按照专家提出的验收意见进行整改。 被验收单位：鄯善县热则建筑有限责任公司 吾斯曼·艾孜布 2025 年 7 月 27 日
验收 单位 意见	同意专家验收意见，被验收单位整改后，验收通过。 组织验收单位：鄯善县自然资源局 2025 年 7 月 27 日 同意专家验收意见，被验收单位整改后，验收通过。 参与验收单位：吐鲁番市生态环境局鄯善县分局 2025 年 7 月 27 日

新疆鄯善县吐峪沟乡火焰山村北建筑用砂矿地质环境治理恢复野外验收签到表

地点：鄯善县吐峪沟乡

时间 2025 年 7 月 27 日

序号	姓名	单位	职务/职称	备注
1	祁建辉	自治区国土综合整治中心	高工	
2	周建成	自治区地质局昌吉地质大队	高工	
3	解建强 高工	鄯善县自然资源局	科长	
4	王世强	吐峪沟乡 鄯善县国土局	科长	
5	王世强	鄯善县自然资源局	高工	
6				
7				
8				
9				
10				

砂矿地质环境治理恢复前照片



施工治理前照片



施工治理前照片



砂矿地质环境治理恢复后照片







